



# MGB

## Aide pour la mise en service et l'entretien

### (jusqu'à V1.2.3)





More than safety.

**EUCHNER**

## Sommaire

<b>1 Raccordement.....</b>	<b>4</b>
1.1 Raccordement des boutons à la MGB.....	4
1.2 Commande d'interverrouillage .....	4
1.3 Commande parallèle d'interverrouillage .....	5
1.4 Fonctionnement avec des relais de sécurité .....	5
<b>2 Dépannage .....</b>	<b>6</b>
2.1 LED DIA 1 clignote 2 fois (mode de fonctionnement individuel) .....	6
2.2 LED DIA 1 clignote 2 fois (mode de fonctionnement en série).....	6
2.3 LED DIA 1 clignote 3 fois.....	7
2.4 LED DIA 1 clignote 4 fois (mode de fonctionnement individuel ou en série) .....	7
2.5 LED DIA 1 clignote 6 fois (version AR).....	8
2.6 LED DIA 1 clignote 7 fois (version AP).....	8
2.7 Fonctionnement en mode individuel mais pas en mode série au niveau d'un relais de sécurité.....	9
<b>3 Tableau des états du système .....</b>	<b>10</b>
3.1 MGB-AR.....	10
3.2 MGB-AP.....	11



# 1 Raccordement

## 1.1 Raccordement des boutons à la MGB

L'affectation des bornes pour les éléments de commande (voyants, boutons, arrêt d'urgence, etc.) au niveau du couvercle de la boîte MGB est décrite dans le manuel d'utilisation. Ces bornes figurent dans la fiche technique correspondante fournie avec chaque MGB. Si cette fiche technique venait à être perdue, veuillez vous adresser à EUCHNER qui vous fera parvenir une nouvelle fiche technique dans les meilleurs délais ou reportez-vous au catalogue MGB.

Les éléments de commande ainsi que l'arrêt d'urgence sont sans potentiel. Les voyants comme les boutons sont quant à eux référencés par rapport à un potentiel commun. Les bornes se trouvent au niveau des connexions X2 et X3.


**Exemple :**



## 1.2 Commande d'interverrouillage

L'interverrouillage est commandé typiquement sur une seule voie via un API. La surveillance de l'électroaimant intégré et du bras de blocage, qui représente le moyen de blocage au sens de la norme EN 1088, correspond à la catégorie PL e.

Une commande sur deux voies, par ex. au moyen d'un API de sécurité, n'est pas possible.



### **1.3 Commande parallèle d'interverrouillage**

Les électroaimants d'interverrouillage sont alimentés par la tension  $U_A$ . Les entrées  $U_{CM}$  servent à la commande des électroaimants, l'intensité prélevée est de seulement env. 3 mA. La commande en parallèle de plusieurs entrées  $U_{CM}$  est possible si un potentiel commun de 0 V est présent au niveau de  $OV_M$ .

### **1.4 Fonctionnement avec des relais de sécurité**

La boîte MGB peut être raccordée à la plupart des relais de sécurité conventionnels. Les sorties, similaires à celles d'un système OSSD des barrières immatérielles, délivrent des signaux de synchronisation, il est donc nécessaire de choisir un raccordement du même type que celui décrit pour des systèmes sans contact.

## 2 Dépannage

### 2.1 LED DIA 1 clignote 2 fois (mode de fonctionnement individuel)

- DIA1 2 x clignoter
- Power
- DIA2
- State

#### Défaut :

La MGB indique un état d'« erreur d'entrée (par ex. absence d'impulsions de test) ».

#### Origines possibles du défaut :

- ▶ Absence de 24 V DC au niveau des entrées  $I_A$  et/ou  $I_B$
- ▶ Un analyseur ou un automate de sécurité à sorties de synchronisation est raccordé.

#### Remède :

1. Contrôlez le câblage et corrigez celui-ci ou désactivez les impulsions de synchronisation
2. Ouvrez la porte de protection
3. Coupez l'alimentation  
ou  
Actionnez la touche Reset éventuelle qui commande l'entrée Reset intégrée
4. Remettez sous tension  
ou  
relâchez la touche Reset
5. Attendez que la LED DIA1 clignote trois fois ou s'arrête complètement de clignoter (au bout d'environ 8 s)
6. Refermez la porte de protection  
➔ Les MGB sont maintenant à nouveau fonctionnelles

### 2.2 LED DIA 1 clignote 2 fois (mode de fonctionnement en série)

- DIA1 2 x clignoter
- Power
- DIA2
- State

#### Défaut :

La MGB indique un état d'« erreur d'entrée (par ex. absence d'impulsions de test, état de commutation non logique de l'interrupteur aval) ».

#### Origines possibles du défaut :

- ▶ Absence de 24 V DC au niveau des entrées  $I_A$  et/ou  $I_B$
- ▶ En cas de mode de fonctionnement en série,  $I_A$  est raccordée à  $O_B$  ou  $I_B$  à  $O_A$
- ▶ En cas de mode de fonctionnement en série, des composants de sécurité conventionnels (contacts de commutation) sont raccordés au niveau de  $I_A$  et/ou de  $I_B$
- ▶ Un analyseur ou un automate de sécurité à sorties de synchronisation est raccordé.
- ▶ Toutes les connexions sont correctes, mais il manque un potentiel commun pour les appareils en série (plusieurs alimentations pour un montage en série)

#### Remède :

1. Contrôlez le câblage et corrigez celui-ci ou désactivez les impulsions de synchronisation
2. Ouvrez toutes les portes de protection sur lesquelles la diode LED DIA clignote (indépendamment du nombre d'impulsions de clignotement)
3. Coupez l'alimentation sur tous les appareils  
ou  
Actionnez la touche Reset éventuelle qui commande TOUTES les entrées Reset intégrées dans le montage en série

4. Remettez sous tension  
ou  
relâchez la touche Reset
5. Attendez que les LED DIA1 clignotent trois fois ou s'arrêtent complètement de clignoter (au bout d'env. 8 s)
6. Refermez les portes de protection.  
➔ Les MGB sont maintenant à nouveau fonctionnelles

## 2.3 LED DIA 1 clignote 3 fois

- |  |                    |
|--|--------------------|
|  | DIA1 3 x clignoter |
|  | Power              |
|  | DIA2               |
|  | State              |

L'appareil indique qu'il est prêt à apprendre un nouveau module de poignée. Suivez les instructions d'apprentissage d'un module de poignée dans le manuel d'utilisation.

## 2.4 LED DIA 1 clignote 4 fois (mode de fonctionnement individuel ou en série)

- |  |                    |
|--|--------------------|
|  | DIA1 4 x clignoter |
|  | Power              |
|  | DIA2               |
|  | State              |

### Défaut :

La MGB indique un état d'« erreur de sortie ».

### Origines possibles du défaut :

- ▶ L'analyseur relié à la MGB et la MGB n'ont pas de potentiel de référence commun (masse commune)
- ▶ Il existe une boucle de masse par mise en place de pontages aussi bien au niveau de la MGB que de l'armoire électrique (se reporter au manuel d'utilisation)
- ▶ Le circuit interne de sortie est endommagé
- ▶ Présence de 24 V au niveau des sorties O<sub>A</sub> ou O<sub>B</sub>

### Remède :

1. Vérifiez le câblage et corrigez celui-ci
2. Ouvrez toutes les portes de protection sur lesquelles la diode LED DIA clignote (indépendamment du nombre d'impulsions de clignotement)
3. Coupez l'alimentation sur tous les appareils  
ou  
Actionnez la touche Reset éventuelle qui commande TOUTES les entrées Reset intégrées dans le montage en série
4. Remettez sous tension  
ou  
relâchez la touche Reset
5. Attendez que les LED DIA1 clignotent trois fois ou s'arrêtent complètement de clignoter (au bout d'env. 8 s)
6. Refermez les portes de protection.  
➔ Les MGB sont maintenant à nouveau fonctionnelles si aucun défaut n'est survenu au niveau du circuit interne de sortie.

## 2.5 LED DIA 1 clignote 6 fois (version AR)

	DIA1 6 x clignoter
	Power
	DIA2
	State

**Défaut :**

La MGB indique un état de « séquence de signalisation erronée ».

**Origines possibles du défaut :**

- ▶ Cet état survient lorsque l'on ouvre la porte depuis l'intérieur par l'intermédiaire du déverrouillage interne au niveau d'une MGB et que l'électroaimant d'interverrouillage n'était pas ouvert auparavant.
- ▶ Lorsque qu'un défaut interne (rupture) est présent

**Remède :**

1. Ouvrez toutes les portes de protection sur lesquelles la diode LED DIA clignote (indépendamment du nombre d'impulsions de clignotement)
2. Coupez l'alimentation sur tous les appareils
  - ou
  - Actionnez la touche Reset éventuelle qui commande les entrées Reset dans le montage en série
3. Remettez sous tension
  - ou
  - relâchez la touche Reset
4. Attendez que les LED DIA1 clignotent trois fois ou s'arrêtent complètement de clignoter (au bout d'environ 8 s)
5. Refermez les portes de protection.
  - ➔ Les MGB sont maintenant à nouveau fonctionnelles si aucun défaut/erreur interne (rupture) n'est présent.

## 2.6 LED DIA 1 clignote 7 fois (version AP)

	DIA1 7 x clignoter
	Power
	DIA2
	State

**Défaut :**

La MGB indique un état de « séquence de signalisation erronée ».

**Origines possibles du défaut :**

- ▶ Cet état survient lorsque l'on ouvre la porte depuis l'intérieur par l'intermédiaire du déverrouillage interne au niveau d'une MGB et que l'électroaimant d'interverrouillage n'était pas ouvert auparavant.

**Remède :**

1. Ouvrez toutes les portes de protection sur lesquelles la diode LED DIA clignote (indépendamment du nombre d'impulsions de clignotement)
2. Coupez l'alimentation sur tous les appareils
  - ou
  - Actionnez la touche Reset éventuelle qui commande les entrées Reset dans le montage en série
3. Remettez sous tension
  - ou
  - relâchez la touche Reset
4. Attendez que les LED DIA1 clignotent trois fois ou s'arrêtent complètement de clignoter (au bout d'environ 8 s)
5. Refermez les portes de protection.
  - ➔ Les MGB sont maintenant à nouveau fonctionnelles

## **2.7 Fonctionnement en mode individuel mais pas en mode série au niveau d'un relais de sécurité**

**Défaut :**

Le raccordement d'une MGB individuelle au niveau d'un relais de sécurité fonctionne, mais le raccordement en série au niveau d'un relais de sécurité ne fonctionne pas malgré un câblage correct. Le relais de sécurité indique un défaut ou ne s'enclenche pas.

**Origines possibles du défaut :**


- ▶ La première MGB est raccordée au niveau de ses entrées  $I_A$  et  $I_B$  au relais de sécurité et le courant que peut fournir le relais est insuffisant.

**Remède :**

Câblage des premières entrées  $I_A$  et  $I_B$  directement sur l'alimentation 24 V DC.

### 3 Tableau des états du système

#### 3.1 MGB-AR

Mode	Indication par LED	État
Diagnostic	 DIA1 2 x clignoter Power DIA2 State	<a href="#">Erreur d'entrée</a>
	 DIA1 3 x clignoter Power DIA2 State	<a href="#">Prêt pour l'apprentissage</a>
	 DIA1 4 x clignoter Power DIA2 State	<a href="#">Erreur de sortie</a>
	 DIA1 6 x clignoter Power DIA2 State	<a href="#">Séquence de signalisation erronée</a>
Mise en service	 DIA1 Power 1 Hz clignoter DIA2 State	Confirmation après processus d'apprentissage réussi
Fonctionnement normal	 DIA1 Power DIA2 State	Fonctionnement normal, porte ouverte

**3.2 MGB-AP**

Mode	Indication par LED	État
Diagnostic	   	<a href="#">Erreur d'entrée</a>
	   	<a href="#">Prêt pour l'apprentissage</a>
	   	<a href="#">Erreur de sortie</a>
	   	<a href="#">Séquence de signalisation erronée</a>
Mise en service	   	Confirmation après processus d'apprentissage réussi
Fonctionnement normal	   	Fonctionnement normal, porte ouverte

More than safety.

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Téléphone +49 711 7597 – 500 (Support)  
Télécopie +49 711 753316  
[www.euchner.de](http://www.euchner.de) · [info@euchner.de](mailto:info@euchner.de)

**EUCHNER**

